

V čase výkonu kontroly 12.03.2021 sa na skládke lúženca uskutočňovalo nakladanie materiálu umiestneného na vagónovej rampe do vagónov určených na expedíciu lúženca. Vzhľadom na vlhké počasie v tomto období sa v deň kontroly pri vykonávanej činnosti netvorili prášne emisie a nebolo potrebné vykonávať zavlažovanie nakladaného materiálu.

Dňa 11.11.2020, ako aj 17.03.2021 bola **poskytnutá inšpekcií fotodokumentácia (video a fotografie) vyhotovená dňa 11.05.2020 a 13.03.2021 (zo zdroja SEREĎONLINE, nezávislé internetové noviny)**, ktorá poukazuje na mimoriadne závažné znečisťovanie ovzdušia spôsobené skládkou lúženca.

Vietor, ktorý fúkal v danej oblasti, spôsobil výrazný rozprach a úlet skladovaného materiálu, lúženca do ovzdušia v meste Sereď.

Únik prašných emisií – tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia z tejto skládky vytváral čiernu dymovú clonu, miestami až nepriehľadný mrak, ktorý zasahoval obytné časti mesta Sereď a spôsobil miestnym občanom mimoriadne vysoké a zdraviu škodlivé obťažovanie a zadymovanie ich obydlí.

Znečisťovanie ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami zo dňa 11.05.2020 a 13.03.2021 je zdokumentované na obrázkoch v tomto protokole o výsledku kontroly a sú k dispozícii na inšpekcií aj video záznamy.

Prevádzkovateľ skládky Cargo terminal services s.r.o. na základe uvedených dôkazových materiálov (foto-snímky a videozáznamy) zo dňa 11.05.2020, ako aj 13.03.2021 nevykonal opatrenie pre plnenie požiadaviek na skladovanie prašných materiálov uvedených v prílohe č.3 časti II., bode 1.3., vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, čím porušil povinnosť podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší a to:

„dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov“.

Inšpekcia začala správne konanie vo veci uloženia pokuty a opatrenia na nápravu a boli uložené rozhodnutím pokuta a opatrenie na nápravu. V rámci odvolacieho konanie však táto pokuta a opatrenia boli z dôvodu nesprávneho postupu zrušené. Každopádne, inšpekcia mesto Sereď informovala o svojich záveroch.

Záver:

a) ku dnešnému dňu od jesene roku 2021 a v priebehu roku 2022 nebol doručený na SIŽP-IŽP Bratislava, OIOO na spoločnosť Cargo terminal services s.r.o aj z dôvodu priaznivých klimatických podmienok žiadny podnet,

b) Inšpekcia mieni monitorovať predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia aj s využitím fotopasce, na ktorú majú byť podľa informácií ústredia zaškolení príslušní pracovníci OIOO IŽP Bratislava a následne po zvýšení prašnosti vykonať opätovnú kontrolu s vlastnými kontrolnými zisteniami,

c) Podľa § 27 zákona o ovzduší, obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,

c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),

d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,